

1. 概述

SH49E 为小型、通用、线性霍尔效应传感器,其输出信号电平决定于施加在器件敏感面的磁场强度,随磁场强度成比例地变化。当 SH49E 处于零磁场条件时,其输出电压是电源电压的一半。S 磁极出现在 SH49E 标记面时,输出电压将随磁场强度增加而线性升高;相反,N 磁极将使输出电压随磁场强度增加而线性降低。SH49E 具有低噪声输出的特点,不再需要采用外部滤波。它还包括薄膜式电阻,能提高温度的稳定性和准确性。工作温度范围为-40℃至 85℃,适用于各种商业用户和工业环境。


2. 特点

- ◆ 体积小
- ◆ 精确度高
- ◆ 稳定性好
- ◆ 灵敏度高
- ◆ 可靠性高
- ◆ 低噪声
- ◆ 低功耗

3. 典型应用


- ◆ 电动车调速转把
- ◆ 电流检测传感器
- ◆ 接近检测器
- ◆ 运动检测器
- ◆ 齿轮传感器
- ◆ 电动机控制
- ◆ 旋转编码器
- ◆ 铁金属探测器


4. 功能框图



5. 芯片外观图







6. 管脚描述

名称	管	功能	
	TO-92S	SOT-23	
V_{DD}	1	1	电源端
OUT	2	3	地端
GND	3	2	输出端

7. 极限参数

参数	符号	参数值	单位
供电电压	V _{cc}	8.0	V
输出电流	I _{OUT}	20	mA
工作温度	T _A	-40 ~ 85	${\mathbb C}$
存储温度	T _s	-65 ~ 150	$^{\circ}$

8. 电学特性 (T_A=25℃, V_{CC}=5.0V)


参数	符号	测试条件	最小 值	典型 值	最大 值	单位
工作电压	V _{CC}	Operating	3		6.5	V
工作电流	I _{cc}	Average		4.2	8.0	mA
输出电流	I _{OUT}		1.0	1.5		mA
响应时间	T _{ACK}			3		uS
静态输出电压	Vo	B = 0Gs	2.25	2.5	2.75	V
最低输出电压		B = -1500Gs		0.8		V
最高输出电压		B = 1500Gs		4.2		V




9. 磁场特性

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
灵敏度	T _A = 25 ℃	1.4	1.6	1.8	mV/Gs
磁场强度范围		±650	±1000		Gs
线性度			- 0.007		量程的%
工作温度		- 40		100	$^{\circ}$
零位漂移		- 0.10		0.10	%/°C
灵敏度温漂	$T_A\geqslant 25^{\circ}\!$	- 0.15		0.05	%/°C
	$T_A < 25^{\circ}\mathrm{C}$	- 0.04		0.185	

10. 特性曲线






输出电压与磁场强度曲线

工作电流与工作电压关系曲线





静态输出电压与工作电压关系曲线

输出电压与环境温度曲线


11. 使用注意


- 1) 安装时应尽量减小作用到霍尔电路上的机械应力;
- 2) 在保证焊接质量的条件下,尽量使焊接温度低,时间短。





12. 封装

12.1UA 封装(TO-92S 扁平型)









Notes:

- 1). 测量单位: mm;;
- 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔;
- 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线;
- 4). 管脚: 脚 1 电源

脚 2 地

脚3 输出

Marking:

49E - 器件型号 (SH49E);




12.2 SO 封装 (SOT-23)

Top 3 1.50 2.65 1.50 2.65


Notes:

- 1). 测量单位: mm;;
- 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔;
- 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线;
- 4). 管脚: 脚 1 电源 脚 2 输出 脚 3 地

Marking:



End View



封装霍尔敏感点位置

